

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年11月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 30003X
作業年月日	平成27年11月26日	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	クリスタルビルディング様	TEL:
所在地		担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成27年12月25日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 590
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検実施, 異常無し

装置 情報	交換後運転回数: 1,832 更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 7.126	殺菌+アル: 1.389
	リークチェック: /	自己洗浄: 7/1X	アルコール単独: 2
			エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	/	排水栓		☒	/
オゾンセンサー		☒	/	アルコールホス		☒	/
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
排水フィルター		☒	/			☐	
脱気バルブ		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

塩飽徳行

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

藤原