

牛島診療所 御中

点検確認書


株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 藤原 誠一

点検年月日	2015年 12月 15日	機種名	ONW-10	製造機番	001168
設置場所				TEL	0198-253990
納入時期	2008年 / 月 日	使用回数	1,087	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 96% 流量: 0.78 L/min 圧力: 130~220 MPa		
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	交換	数量	コメント 定期点検実施異常無し 製造より約8年経過 更新を提案致します。 2016年8月修理対応終了。
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

2015年12月15日
ご署名:  藤原 誠一

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。