

さわぐくち貿易 御中
株式会社 HIシパウラ

点検確認書

環境事業部

点検担当者: 藤原 誠一

点検年月日	1127年10月30日	機種名	ONW-10	製造機番	001702
設置場所	福岡市早良区篠崎1-22-19	TEL			092(833)850
納入時期	1122年8月5日	使用回数	8388	御対応者	

点検項目	点検結果	
スイッチ類		
電源釦	正常 ☒	交換 ☐
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐
ランプ類		
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐
洗浄動作		
フタロック	正常 ☒	調整 ☐
給水	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 エアバージ	正常 ☒	調整 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐
排水	正常 ☒	調整 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐
性能確認		
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.8 mg/L
オゾンインジケータ	正常 ☒	
酸素発生	正常 ☒	濃度: 9.6% 流量: 0.7 L/min 圧力: 1.30 ~ 2.20 MPa
水漏れ確認		
装置外	正常 ☒	調整 ☐
装置内	正常 ☒	調整 ☐
清掃		
外装	正常 ☒	清掃 ☐
内部	正常 ☒	清掃 ☐
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式
吸湿筒	交換 ☐	一式
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個

定期点検実施

点検者 藤原 誠一

27 年 10 月 30 日

ご署名 中川 隆夫

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。