

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年12月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300127
作業年月日	平成27年12月11日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	酒井内科胃腸科様		TEL:	
所在地			担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成25年12月10日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☐
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☐
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☐ バルス数 561
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☐
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☐
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☐
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☐ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☐
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☐
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☐
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無し

装置 情報	交換後運転回数:	128	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	3	殺菌+アル:	251
	リークチェック:	0	自己洗浄:	249	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1	排水栓		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
脱気フィルタ		☒	1			☐	
コネクタ		☒	2			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 12月 11日

ご署名

酒井 照博



修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

鎌原