

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成27年 7月 / 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100779
作業年月日	平成27年 7月 / 日	作業時間:	1.0 Hr	TEL:	0942-23-8550
顧客名	サヤギシ様			担当	様
所在地	小野市大崎1020-2			担当	永沼 様
販売店	(株) 矢野			所属品	定期点検シール記入 ☒
納入年月日	平成25年 8月 22日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	出張・引取	修理表示貼付 ☐
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目		
出張・引取	修理 ☐				

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	☒	正常	殺菌槽 LED	☒	正常
酸素ライン	☒	正常	エアライン	☒	正常
アルコールライン	☒	正常	オゾン水濃度計動作	☒	正常 パルス数 038
オゾンセンサ	☒	正常	排水栓、排水ライン	☒	正常
給水ライン	☒	正常	細管送水ライン	☒	正常
濃度計流量	☒	正常	排気ライン	☒	正常
水位センサ	☒	正常	オゾン濃度	☒	正常 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	☒	正常	異常音、振動	☒	正常
清掃	☒	正常	電源コード	☒	正常
トレイ	☒	正常	殺菌チューブ類	☒	正常
殺菌槽コネクタ	☒	正常		☐	正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無し。

装置情報	交換後運転回数:	97	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	9	殺菌+7L:	187
	リークチェック:	123	自己洗浄:	7Lコントロール単独:	0	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1.0	エナジタ (AF検体検出用)		☒	2.0
オゾン水濃度計		☒	1.0			☐	
オゾン水濃度計		☒	1.0			☐	
オゾン水濃度計		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 肥山 淳一郎 (印)

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡	福岡支店	責任技術者	様
	福岡県福岡市東区多の津5-11-25		作業者	様
	TEL: 092-622-0055			