

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 8月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	3002316
作業年月日	平成27年 8月 28日	作業時間:	1.0 Hr
顧客名	安元村、福岡市博多区吉塚本町13-27-2F	TEL:	092-292-8903
所在地		担当	古賀 様
販売店	オゾン水	担当	古賀 様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間	内 □ 外 □
作業区分	保守点検 ☒ 修理 ☐	総合点検	□ 年 回目
出張・引取	修理 ☐	定期点検シリ記入	☒
		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコーラルイン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルズ数 387
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無し

装置情報	交換後運転回数: 283	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施	殺菌: 27	設置 + 7L: 259
	リークチェック: 285	自己洗浄: 184	7Lコイル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1.0	フタ (本体側)		☒	2.0
オゾン水濃度計		☒	1.0	コネクタ (ホース側)		☒	2.0
排水栓		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 安元 健二 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者 作業者

保原