

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年8月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号	100539	
作業年月日	平成27年8月12日				作業時間	1.0 hr	
顧客名	東田内村クニシゲ様				TEL	092(281)3113	
所在地	福岡市博多区呉服町10-1				担当	様	
販売店	正栄(株)				担当	様	
納入年月日	平成27年	7月	日	保証期間	内	□	外
作業区分	保守点検	□	総合点検	□	年	回	目
出張・引取	修理	□			定期点検シール記入	☒	
					修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	☒	正常	殺菌槽 LED	☒	正常
酸素ライン	☒	正常	エアライン	☒	正常
アルコールライン	☒	正常	オゾン水濃度計動作	☒	正常
オゾンセンサ	☒	正常	排水栓、排水ライン	☒	正常
給水ライン	☒	正常	細管送水ライン	☒	正常
濃度計流量	☒	正常	排気ライン	☒	正常
水位センサ	☒	正常	オゾン濃度	☒	正常
水漏れ確認	☒	正常	異常音、振動	☒	正常
清掃	☒	正常	電源コード	☒	正常
トレー	☒	正常	殺菌チューブ類	☒	正常
殺菌槽コネクタ	☒	正常		☒	正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無し

装置 情報	交換後運転回数	542	更新 (リットル) 実施	未実施	殺菌	870	殺菌+7L	581
	リークチェック	0	自己洗浄	542	7Lコールド	7	エア単独	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1.0	2877		☒	2.0
センサー		☒	1.0			☐	
オゾン分解能線		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	
排水チューブ		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

田 浩 実

ご署名

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

田 浩 実