

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年2月2日

|       |                                                                                 |           |                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                             | 製造番号      | 100202                              |
| 作業年月日 | 平成28年2月2日                                                                       | 作業時間      | 1.0 Hr                              |
| 顧客名   | なもと内科・胃腸クリニック様                                                                  | TEL       | 092-838-5028                        |
| 所在地   | 福岡市早良区南庄5-11-15                                                                 | 担当        | 院長 様                                |
| 販売店   | 富士フィルム スティカル(株)                                                                 | 担当        | 吉田 様                                |
| 納入年月日 | 平成28年2月2日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品       |                                     |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目     | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                     | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>            |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 582   |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0.72       |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 582 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                       |

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常無し

|          |         |       |                |                                        |         |      |       |      |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------------------------|---------|------|-------|------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数 | 1580  | 更新(リセット)実施・未実施 | 更新 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌      | 8352 | 殺菌+7L | 8350 |
|          | リークチェック | 8.159 | 自己洗浄           | 1.807                                  | アルコール単独 | 838  | エア単独  | 808  |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|----|---------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン水濃度計 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 洗浄槽11kg |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾンセンサ  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルタ  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン分解剤  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 排気フィルタ  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 排水栓     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒814-0031 28年 2月 2日

福岡市早良区南庄5-11-15

なもと内科・胃腸クリニック 印

ご署名

名本真章

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
TEL: 092-622-0055

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 篠原  |