

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年2月1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 3002/8
作業年月日	平成28年2月1日	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	上田病院様	TEL: 092-921-5001
所在地	筑紫野市大字立明寺506-5	担当 院長 様
販売店	メディカルサポートマンオ	担当 社長 様
納入年月日	平成26年3月8日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 4.2
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無し

装置情報	交換後運転回数: 199	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 81	殺菌+7L: 331
	リークチェック: 0	自己洗浄: 308	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1	洗浄球クマ		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	給水ファンタ		☒	1
オゾン分解触媒		☒	1	排水ファンタ		☒	1
脱気スプレッド		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 28.2.1 日

医療法人 つかさ会 よこみぞ医院
ご署名 理事長 横溝清司修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

保原