宮嶋医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部
点検担当者：篠原 誠一

点検年月日	27年 12月 15日	機種名	ONW－10	製造機番	0013XX
設置場所				TEL	958-23-0078
納入時期	19年 3月 日	使用回数	69	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常 ☑		交換 ☐			
フィルタリセット釦	正常 ☑		交換 ☐			
運転/停止釦	正常 ☑		交換 ☐			
アルコールモード釦	正常 ☑		交換 ☐			
ランプ類						
操作パネル	正常 ☑		交換 ☐			
蛍光灯	正常 ☑		交換 ☐			
洗浄動作						
フタロック	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
給水	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
オゾン分解ファン	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
排水	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
性能確認						
オゾン水濃度	正常 ☑		濃度：0.5 mg/L			
オゾンインジケータ	正常 ☑					
酸素発生	正常 ☑	濃度：98 %	流量：0.7 L/min	圧力：129～224 MPa		
水漏れ確認						
装置外	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
装置内	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
清掃						
外装	正常 ☑		清掃 ☐			
内部	正常 ☑		清掃 ☐			
洗浄コネクタ	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☑		調整 ☐		交換 ☐	

交換部品		数量
吸着筒	交換 ☐	一式
吸湿筒	交換 ☐	一式
ドレン用フィルタ	交換 ☑	一個
オゾン分解触媒	交換 ☑	一個

コメント
定期点検実施 異常無し
ご購入より8年経過
更新をお勧め致します
2016年8月修理対応終了致します

年 月 日
ご署名 宮嶋靖士 ㊞

※：本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。