

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年12月1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	300831
作業年月日	平成27年12月1日	作業時間:	1.0 Hr
顧客名	株 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 様	TEL:	092-551-8889
所在地		担当	様
販売店	翔栄(株)	担当	花田 様
納入年月日	平成26年11月26日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 5/1
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

点検実施, 異常無し. ※次回点検まで無償対応

装置 情報	交換後運転回数: 22	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 6	殺菌+アル: 17
	リークチェック: 67	自己洗浄: 3	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
脱気スポンジ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

篠原