

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年 / 月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	100172
作業年月日	平成28年 / 月22日	作業時間	1.0 Hr
顧客名	目野内科クリニック様	TEL	092-651-0577
所在地	千葉県那珂市河内鏡花	担当	院長様
販売店	富士フイルムメディカル(株)	担当	河内様
納入年月日	平成22年 / 月22日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレイ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

清掃 ☐

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒

バルブ数 401
履歴 0.75 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無し

装置 情報	交換後運転回数	95	更新（セット）	実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌	8	殺菌+7L	880
	リークチェック	5	自己洗浄	31	7Lアルコール単独	2	エア単独	2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1	洗浄コネクタ		☒	2
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
脱気フィルタ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 院長 目野茂宣



修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者 作業者

藤原