

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年3月3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100398
作業年月日	平成28年3月3日	作業時間:	1.0 Hr
顧客名	益田クリニック様	TEL:	092-818-6813
所在地	博多区博多駅前2-2-1 福岡セタビル5F	担当	様
販売店	富士フイルムメディカル(株)	担当	様
納入年月日	平成27年2月28日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 586
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施, 異常無し

装置情報	交換後運転回数: 872 更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 1022	殺菌+7L: 327
	リークチェック: 0 自己洗浄: 1058	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1	洗浄剤		☒	2
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
脱気バルブ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

平成28年3月3日

益田クリニック
益田龍彦



修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者 作業者

保原