

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年 5月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ OED-1000S ☐		製造番号: 300283
作業年月日	平成28年 5月24日		作業時間: 1.0 Hr
顧客名	ジェネラルクリニック 福岡		TEL: 092-526-0055
所在地	福岡市中央区高砂2-8-12		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成26年 5月28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

無し

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 399
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

点検結果異常無し、今日まで無償対応、次回以降有償対応となりますのでご了承願います。(ユーザー様価格¥70000-)

装置 情報	交換後運転回数: 38	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 13	殺菌+アル: 1/6
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1/1	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	洗浄コネクター		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	給水フィルターのみ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルターのみ		☒	1
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

428年 5月24日

ご署名 ジェネラルクリニック福岡

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL:092-622-0055

責任技術者	作業者
	藤原