

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年5月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ OED-1000S ☒		製造番号: 300281
作業年月日	平成28年5月28日		作業時間: 1.2 Hr
顧客名	竹山ファミリークリニック様		TEL: 092-558-2152
所在地	福岡市南区五十川 2-26-5番地		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴 異常無し			
不具合原因、作業内容 異常無し			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☒	電源コード
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☒	正常
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 定期点検実施無し。			

装置 情報	交換後運転回数: 178	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 113	殺菌+アル: 832
	リークチェック: 0	自己洗浄: 28	アルコール単独: 5	エア単独: 11

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1.0	洗浄コネクタ		☒	2.0
オゾン濃度計		☒	1.0	給水フィルターのみ		☒	/
オゾンセンサー		☒	1.0	排水フィルターのみ		☒	/
脱気フィルター		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄	竹山ファミリークリニック 院長 竹山 泰雄 〒815-0001 福岡市南区五十川2-26-5 TEL 092-558-2152 印
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL:092-622-0055

責任技術者	作業者
	藤原