

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年6月9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ OED-1000S ☐	製造番号: 100508
作業年月日	平成28年6月9日	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	吉岡クリニック様	TEL: 0974-73-6027
所在地	福岡県大牟田市曙町7-2	担当 院長 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成28年7月27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴
異常無し

不具合原因、作業内容
異常無し

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 362
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
定期点検実施、異常無し 次回以降メンテナンス料金770,000-がかりです。

装置情報	交換後運転回数: 558	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 9	殺菌+アル: 1.9603
	リークチェック: 13	自己洗浄: 979	アルコール単独: 1	エア単独: 0.

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1.0	洗浄コネクター		☒	2.0
オゾン濃度計		☒	1.0	給水フィルターのみ		☒	
オゾンセンサー		☒	1.0	排水フィルターのみ		☒	
脱気フィルター		☒	1.0	マニホールドホース		☒	1.0
排水栓		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。
年 月 日 吉岡クリニック 吉岡仙弥 ご署名

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL:092-622-0055

責任技術者	作業者
	篠原