

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年7月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ OED-1000S ☐	製造番号: 100779
作業年月日	平成28年7月18日	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	ハヤシクリニック様	TEL: 0942-23-8850
所在地	福岡県小郡市大崎1020-2	担当 様
販売店	株式会社 アステム	担当 様
納入年月日	平成25年5月22日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

異常無し

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 357
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施, 異常無し.

装置情報	交換後運転回数: 153	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 11	殺菌+アル: 203
	リークチェック: 250	自己洗浄: 011	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1.0	洗浄コネクタ		☒	2.0
オゾン濃度計		☒	1.0	給水フィルターのみ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1.0	排水フィルターのみ		☒	1
脱気フィルター		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL:092-622-0055

責任技術者

作業者

篠原