

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年7月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ OED-1000S ☒		製造番号: J000J3
作業年月日	平成28年7月22日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	クソスタWビルグリーン様		TEL:
所在地			担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成28年12月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
異常無し					
不具合原因、作業内容					
異常無し					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 493
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項					
定期点検実施、異常無し					

装置 情報	交換後運転回数: 1,809	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 7,952	殺菌+アル: 1,877
	リークチェック: 0	自己洗浄: 897	アルコール単独: 11	エア単独: 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	洗浄コネクター		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	給水フィルターのみ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルターのみ		☒	1
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	
ご署名	塩能 徳行 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL:092-622-0055

責任技術者	作業者
	録原