

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 29 年 3 月 7 日

|       |                                                                                            |                                                                       |                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> | 製造番号:                                                                 | 300799                              |
| 作業年月日 | 平成 29 年 3 月 7 日                                                                            | 作業時間:                                                                 | 1.5 Hr                              |
| 顧客名   | 博多あおぞらクリニック                                                                                | TEL:                                                                  | 092-482-3966                        |
| 所在地   | 福岡県福岡市博多区半道橋2丁目7-50                                                                        | 担当                                                                    | 様                                   |
| 販売店   | 富士フイルムメディカル(株)福岡営業所                                                                        | 担当                                                                    | 様                                   |
| 納入年月日 | 平成 28 年 3 月 29 日                                                                           | 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                 |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                | 定期点検シール記入                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                                | 修理表示貼付                                                                | <input type="checkbox"/>            |

|                           |    |                                                                 |           |    |                                                |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                                                 |           |    |                                                |
| 異常無し                      |    |                                                                 |           |    |                                                |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                                                 |           |    |                                                |
| 異常無し                      |    |                                                                 |           |    |                                                |
| 点検項目                      |    |                                                                 |           |    |                                                |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 267   |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| トレー                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 | <input type="checkbox"/>                       |
| 作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 |    |                                                                 |           |    |                                                |
| 異常無し                      |    |                                                                 |           |    |                                                |

|          |          |    |                |     |          |        |       |
|----------|----------|----|----------------|-----|----------|--------|-------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: | 51 | 更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌: | 6        | 殺菌+アル: | 36    |
|          | リークチェック: | 0  | 自己洗浄:          | 0   | アルコール単独: | 0      | エア単独: |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 洗浄コネクタ    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン濃度計  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルターのみ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水フィルターのみ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 脱気フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 排水栓     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| お客様ご確認署名欄                         |   |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |   |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |   |
| 年 月 日                             |   |
| 博多あおぞらクリニック                       |   |
| ご署名                               | 印 |

修理業者 新鋭工業(株)福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
TEL:092-622-0055

責任技術者 作業者

篠原