

点検報告書（作業前）

修理依頼
番号

No. 180426

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿		機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	福岡県北九州市八幡西区町上津役東2-19-5		機 番	001514
環営	1					
防品	1					
		ユーザ名	平田タリニツタ 様 てらたつリニツタ		納 入 日	平成19年02月13日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間	受 付 日	平成30年04月18日
		返 送 先	納入先と同じ		点 検 日	平成30年04月26日
計	3					

修理依頼・不具合内容

機械から大きな音がる

点検内容

平成19年からご愛用いただき 誠にありがとうございます。

1：運転確認結果


本装置には、3台の水ポンプを搭載しておりますが、オゾン水製造ポンプ（P-1）から異音が発生し、水量が低下していることを確認しました。
残りのポンプも性能が低下しており、交換時期と判断します。

総運転回数：7718

写真1：機械全景



写真2：オゾン水製造ポンプ（P-1）



2：考察

水ポンプが入手不可能であるため、修理不能と判断いたします。
誠に申し訳ありませんが 後継機種であるOED-1000Sをご用命いただきますよう
ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。

—以上—

承認

若
18.4.26
中

審査

中
18.4.26
澤

作成

H30. 4. 26
中澤