

保守点検・修理 報告書

発行日：令和2年 6 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300800
作業年月日	2020 年 6 月 2 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	しおた内科・外科 様		TEL： 093-616-1313
所在地	福岡県北九州市八幡西区則松1-6-1		ご担当 様
販売店	イディアル株式会社		ご担当 古賀 様
納入年月日	2016 年 4 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 493
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.19 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
● 今回の点検はすべて正常でした。					

装置情報	交換後運転回数： 36	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 12	殺菌/消毒+アル： 163
	リークチェック： 2	自己洗浄： 125	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールふたバルブに交換		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	6/2 吸引圧力調整バルブに交換		☐	1

お客様ご確認署名欄。

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 6 月 2 日

ご署名

西川 美可

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

