

## 保守点検・修理 報告書

発行日：平成令和2年 8 月 19 日

|       |                                                                                                       |                                                                       |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       | 製造番号： 300917      |
| 作業年月日 | 2020 年 8 月 18 日                                                                                       |                                                                       | 作業時間： 1.5 Hr      |
| 顧客名   | 児嶋病院 様                                                                                                |                                                                       | TEL： 0948-22-1498 |
| 所在地   | 福岡県飯塚市花瀬87-1                                                                                          |                                                                       | ご担当 宮崎 様          |
| 販売店   | 富士フイルムメディカル(株) 北九州                                                                                    |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 2016 年 8 月 18 日                                                                                       | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                   |

|                           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|                           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|                           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 点検項目                      |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 466    |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |    | <input type="checkbox"/>                                        |              |    |                                                 |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 今日の点検はすべて正常でした。           |    |                                                                 |              |    |                                                 |

|          |              |                  |            |               |
|----------|--------------|------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 168 | 更新（リセット）（実施）・未実施 | 殺菌/消毒： 175 | 殺菌/消毒+7L： 422 |
|          | リークチェック： 1   | 自己洗浄： 220        | アルコール単独： 0 | エア単独： 1       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                                                                                                            |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                  | 2020 年 8 月 19 日                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> | ご署名 内田 薫子  |

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
 福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
 TEL：092-622-0055

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者 | 作業者                                                                                   |
|       |  |