

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2年 3月 2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301095
作業年月日	2020 年 3 月 2 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	ありたクリニック 様		TEL： 093-965-2022
所在地	福岡県北九州市小倉南区徳力1-6-20		ご担当 様
販売店	東京ダイヨー器械店		ご担当 新井 様
納入年月日	2017 年 3 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	バルス数 639
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	
トレー	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	履歴 0.72 ppm
殺菌槽 LED	正常	☒	
エアライン	正常	☒	
オゾン水濃度計動作	正常	☒	
排水栓、排水ライン	正常	☒	
細管送水ライン	正常	☒	
排気ライン	正常	☒	
オゾン濃度	正常	☒	
異常音、振動	正常	☒	
電源コード	正常	☒	
殺菌チューブ類	正常	☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
今日の点検ではすべて正常でした。			

装置情報	交換後運転回数： 292	更新（リット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 925	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： /	自己洗浄： 591	アルコール単独： 0	エア単独： 639

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	圧力調整バルブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	/	316ステンレス（7L）		☒	1

お客様ご確認署名欄	2 年 3 月 2 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 大和 京子 印	

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者	作業者
	