

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 3 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500008
作業年月日	2020 年 3 月 6 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	志方医院	様	TEL: 092-976-2858
所在地	福岡県糟屋郡久山大字久原3512-1		ご担当
販売店	新正晃 (株)		ご担当
納入年月日	2018 年 2 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

乾燥機が壊れて、フィルター新型に交換致しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 538
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.25 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 7/2A/

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

今回の点検は正常でした。

装置 情報	交換後運転回数: 331 更新 (リセット) (実施)・未実施	消毒 (総運転回数): 60 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 5
	消毒+アル (総運転回数): 271	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 231
	リークチェック: 0	自己洗浄: 158
	アルコール単独: 2	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No. 14031730			排水栓	☒		エアフィルター	☒	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ 側	☒		水フィルター	☒	
バージョンアップ	☒		オゾン水濃度計用フィル	☒			☐	
				☐			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 6 日

ご署名

今泉 幸子



修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

