

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 12 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100626
作業年月日	2020 年 12 月 9 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	大平メディカルケア病院 様		TEL： 093-614-2101
所在地	福岡県北九州市八幡西区大平3-14-7		ご担当 様
販売店	株式会社アステム北九州		ご担当 様
納入年月日	2013 年 3 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☒	電源コード
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☐	マニホールド周辺チューブ
		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
今日の点検はすべて正常でした			

装置情報	交換後運転回数： 13	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 8	殺菌/消毒+アル： 117
	リークチェック： 1	自己洗浄： 108	アルコール単独： 4	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	ポン水濃度計用フィルタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2020 年 12 月 9 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 渡邊 美奈子	

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

