

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和3年 2 月 3 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301401
作業年月日	2023/2023 年 2 月 3 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	服部内科クリニック 様	TEL：
所在地	福岡県筑紫郡那珂川町道善2丁目59-1	ご担当 様
販売店	ふじまるメディカル 様	ご担当 藤丸 様
納入年月日	2018 年 2 月 1 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED , 正常 ☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルズ数 504
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☐	異常音、振動 正常 ☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
今日の点検はすべて正常でした			

装置情報	交換後運転回数： 52	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+7L： 289
	リークチェック： 256	自己洗浄： 2	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	令和3年 2 月 3 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 服部義明 印	

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者	作業者
	