

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 7 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500347
作業年月日	2020 年 7 月 1 日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	成田医院 様		TEL:
所在地	福岡県北九州市門司区大字畑2127-1		ご担当 様
販売店	(株) 東京ダイヨー北九州		ご担当 島村 様
納入年月日	2019 年 7 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	水槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☒	電源コード
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ
		☐	運転プログラムバージョン
			正常 ☒ Ver. 0309 T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
今回の点検はすべて正常でした。			
今回は1年目の為無償点検です。次回より¥78,000 (税別) かかりますのでご了承お願い致します。			

装置 情報	交換後運転回数: 173	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 5	消毒 (洗剤洗浄あり): 3
	消毒+アル (総運転回数): 168 / 消毒+アル (洗剤洗浄あり):			
	リークチェック: 0	自己洗浄: 161	アルコール単独: 1	エア単独: 163

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 18083221			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒	洗剤槽	☒
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	2020 年 7 月 1 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 平岩	印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者