

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和3年 3 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300757
作業年月日	2021 年 3 月 17 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	おやま内科クリニック 様	TEL： 092-566-7272
所在地	福岡県福岡市南区鶴田2丁目22-12	ご担当 様
販売店	福岡医師協同組合 様	ご担当 守屋 様
納入年月日	2016 年 3 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴						
不具合原因、作業内容						
点検項目						
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 573	
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm	
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	
清掃	正常	☒	清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
		☐				
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項						
今回の点検はすべて正常でした。						

装置情報	交換後運転回数： 106	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 243	殺菌/消毒+アル： 254
	リークチェック： 0	自己洗浄： 143	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	令和3年 3 月 17 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 小 山 直 己 印	

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

