

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3 年 3 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500008
作業年月日	2021 年 3 月 19 日		作業時間	2 Hr
顧客名	志方医院 様		TEL	092-976-2858
所在地	福岡県糟屋郡久山町大字久原3512-1		ご担当	様
販売店	正晃株式会社 様		ご担当	様
納入年月日	2018 年 2 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハルズ数 863
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.78 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 030K / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

今日の点検はすべて正常でした。

2年目：今回迄無償点検 次回より¥78,000（税別）有償点検となりますのでご了承お願い致します（営業担当：井田）

装置 情報	交換後運転回数： 320	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒（総運転回数）： 64	消毒（洗剤洗浄あり）： 6
	消毒+アル（総運転回数）： 586		消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 433	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 342	7Lコール単独： 3	エア単独： 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No. 51809067			排水栓	☒		エアフィルター	☒	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☒		水フィルター	☒	
180730-015M1			オゾン水濃度計用フィル	☒			☐	
☐				☐			☐	

お客様ご確認署名欄

2021 年 3 月 19 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 今泉

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者	作業者
	