

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 3 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300801
作業年月日	2021 年 3 月 16 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	原外科医院 様		TEL： 092-591-2122
所在地	福岡県大野城市白木原5丁目3-11		ご担当 様
販売店	富士フィルムメディカル(株) 福岡支店 様		ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 580
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
		☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
今回の点検はすべて正常でした。			

装置 情報	交換後運転回数： 157	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 34	殺菌/消毒+7L： 755
	リークチェック： 0	自己洗浄： 222	アルコール単独： 6	エア単独： 96

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	令和3年 3 月 16 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者	作業者
	