

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 11 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300125
作業年月日	2020 年 11 月 5 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	高山胃腸科内科医院 様		TEL： 092-551-5403
所在地	福岡県福岡市南区野間1-9-20		ご担当 様
販売店	富士フイルムメディカル株式会社 福岡支店 様		ご担当 様
納入年月日	2013 年 10 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☒	電源コード
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☐	マニホールド周辺チューブ
		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
今回の点検はすべて正常でした。			
今回はカラータッチパネルを交換いたしましたので¥25,000（税別）別途ご請求させていただきます。			

装置 情報	交換後運転回数：	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：	殺菌/消毒+アル：
	リークチェック：	自己洗浄：	アルコール単独：	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 11 月 5 日

ご署名 小林 聖



修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

