

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日：令和 3 年 1 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500013
作業年月日	2021 年 1 月 26 日		作業時間	2 Hr
顧客名	小野クリニック 様		TEL	093-747-8881
所在地	福岡県北九州市小倉南区沼新町1丁目2-10		ご担当	様
販売店	富士フィルムメディカル株式会社 北九州営業所		ご担当	様
納入年月日	2019 年 1 月 22 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 979
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 030K/T10A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 今回の点検はすべて正常でした。
 今回より保守点検料は¥78,000（税別）富士フィルム様よりご請求となりますのでご了承お願い致します。

装置 情報	交換後運転回数：165	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	消毒（総運転回数）：28	消毒（洗剤洗浄あり）：25
	消毒+アル（総運転回数）：371		消毒+アル（洗剤洗浄あり）：370	
	リークチェック：/	自己洗浄：337	アルコール単独：0	エア単独：2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No.	☒		排水栓	☒		エアフィルター	☒	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ；チューブ側	☒		水フィルター	☒	
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		指紋認証センサー	☒	
				☐				

お客様ご確認署名欄

2021 年 1 月 26 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名



修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
 福岡県福岡市東区多の津5-11-25
 TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

