

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 4 月 12 日

|       |                                                                                                       |                                                                       |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       | 製造番号： 300267      |
| 作業年月日 | 2021 年 4 月 12 日                                                                                       |                                                                       | 作業時間： 1.5 Hr      |
| 顧客名   | 東病院 様                                                                                                 |                                                                       | TEL： 0979-22-2219 |
| 所在地   | 福岡県築上郡吉富町広津593-1                                                                                      |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社アステム中津支店 様                                                                                        |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 2014 年 4 月 8 日                                                                                        | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                   |

|                                     |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                     |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|                                     |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                          |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|                                     |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 点検項目                                |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| フタロック                               | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                               | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                            | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 514    |
| オゾンセンサ                              | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                               | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                               | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                              | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認                               | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                                 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> とじあり                        | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                             | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 水圧調整        |
|                                     |    | <input type="checkbox"/>                                        |              |    |                                                 |
| 作業結果（完了+1090:1120、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 今日の点検はすべて正常でした。                     |    |                                                                 |              |    |                                                 |

|          |               |                                                                              |            |                |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 1018 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 708 | 殺菌/消毒+7L： 3001 |
|          | リークチェック： 3298 | 自己洗浄： 994                                                                    | アルコール単独： 2 | エア単独： 0        |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコール洗浄剤     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| お客様ご確認署名欄                                                            | 令和3年 4 月 12 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |               |
| ご署名                                                                  | 小長 経子 印       |

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
TEL：092-622-0055

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者 | 作業者                                                                                   |
|       |  |