

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3 年 4 月 9 日

|       |                                          |                                                                       |                                               |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus              |                                                                       | 製造番号： 500518                                  |
| 作業年月日 | 2021 年 4 月 9 日                           |                                                                       | 作業時間： 2 Hr                                    |
| 顧客名   | クリスタルビルクリニック 様                           |                                                                       | TEL： 092-725-8822                             |
| 所在地   | 福岡県福岡市中央区天神4丁目6-7 天神クリスタルビル8F            |                                                                       | ご担当 様                                         |
| 販売店   |                                          |                                                                       | ご担当 様                                         |
| 納入年月日 | 2020 年 3 月 27 日                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                                    | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>            | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

|                           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|                           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|                           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 点検項目                      |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 水槽 LED       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バル数 815     |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 消毒 チューブ類     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水槽側コネクター                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |    | <input type="checkbox"/>                                        | 運転プログラムバージョン | 正常 | <input type="checkbox"/> Ver. 0303/ 712A        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 今日の点検はすべて正常です。            |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 今日の点検は無料です。次回は有料になります。    |    |                                                                 |              |    |                                                 |

|          |                   |                                                                            |                    |                |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 1944     | 更新（リット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒（総運転回数）： 1232    | 消毒（洗剤洗浄あり）： 15 |
|          | 消毒＋アル（総運転回数）： 712 |                                                                            | 消毒＋アル（洗剤洗浄あり）： 117 |                |
|          | リークチェック： 670      | 自己洗浄： 250                                                                  | アルコール単独： 3         | エア単独： 3        |

| 交換部品名称  | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称  | 交換                                  | 数量 |
|---------|-------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|----|
| オゾン水濃度計 | <input checked="" type="checkbox"/> |    | オゾン分解触媒      | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 吸盤      | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 交換後 No. | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 排水栓          | <input checked="" type="checkbox"/> |    | エアフィルター | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：チューブ側 | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 水フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|         | <input type="checkbox"/>            |    | オゾン水濃度計用フィルタ | <input checked="" type="checkbox"/> |    | マニホールド  | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|         | <input type="checkbox"/>            |    |              | <input type="checkbox"/>            |    |         | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| お客様ご確認署名欄                         | 2021 年 4 月 9 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |                |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |                |
| ご署名 塩鏡徳行                          |                |

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
TEL：092-622-0055

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者 | 作業者                                                                                   |
|       |  |