

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 4 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301096
作業年月日	2021 年 4 月 14 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	田村医院 様		TEL： 092-651-2310
所在地	福岡県福岡市東区箱崎1丁目24-31		ご担当 様
販売店	福岡医師協同組合 様		ご担当 福田 様
納入年月日	2017 年 4 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ
		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
今回の点検はすべて正常でした。			

装置 情報	交換後運転回数： 46	更新（リセット） ☒ 実施・ ☐ 未実施	殺菌/消毒： 28	殺菌/消毒+アル： 206
	リークチェック： 1	自己洗浄： 205	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	令和3年 4 月 14 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 藤野 由夏子 	

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者	作業者
	