

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 4 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500519
作業年月日	2021 年 4 月 21 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	さわらぐち胃腸肛門クリニック 様		TEL: 092-833-8150
所在地	福岡県福岡市早良区藤崎1-24-19藤崎メディカルビル5F		ご担当 様
販売店	福岡医師協同組合		ご担当 様
納入年月日	2020 年 4 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 999
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0.30X/T12A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
今日の点検はすべて正常でした。					
■今回は無償点検となります。					

装置 情報	交換後運転回数: 1070	更新(リセット)実施: ☒ 未実施: ☐	消毒(総運転回数): 1069	消毒(洗剤洗浄あり): 16
	消毒+アル(総運転回数):	消毒+アル(洗剤洗浄あり): 0		
	リークチェック: 0	自己洗浄: ☒	アルコール単独: 0	エア単独: ☒

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No. 18113408			排水栓	☒		エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☒		水フィルター	☒	
			オゾン水濃度計用フィルタ	☒			☐	
	☐			☐			☐	

お客様ご確認署名欄	2021 年 4 月 21 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 清水	印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
 福岡県福岡市東区多の津5-11-25
 TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	