

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成 29 年 7 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 300574
作業年月日	平成 29 年 7 月 13 日		作業時間: / Hr
顧客名	土山内科クリニック 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 6 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期点検実施			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ ｈｌｓ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：	更新（リット）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	殺菌/消毒+7ℓ：
	リークチェック：	自己洗浄：	7ℓコールド単独：	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ｾﾞﾙﾝ分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続ｺﾈｸﾀ; 水槽側		☐	
ｾﾞﾙﾝ水濃度計		☐		接続ｺﾈｸﾀ; ｴｳﾌﾞ側		☐	
ｾﾞﾙﾝ水濃度計用ﾌｨﾙﾀ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	2017 年 7 月 13 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 土山 真一	印

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店 福岡県福岡市東区多の津5-11-25 TEL：092-622-0055	責任技術者	作業者
			武田