

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 12 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号： 100626
作業年月日	2021 年 12 月 1 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	大平メライカルケア病院	TEL： 093-614-2101
所在地	福岡県北九州市八幡西区大平3-14-7	
販売店	株式会社アスラム（北九州）	
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 □ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 修理 □	総合点検 □ 年 回目 □
出張・引取	点検のみ □	その他 □
	修理表示貼付 □	定期点検シール記入 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
点検項目	正常
フタロック	正常
酸素ライオン	正常
アルコールライオン	正常
オゾンセンサ	正常
給水ライオン	正常
濃度計流量	正常
水位センサ	正常
水漏れ確認	正常
清掃	正常
トリー	正常
殺菌槽コネクタ	正常
殺菌槽 LED	正常
エアライオン	正常
オゾン水濃度計動作	正常
排水栓、排水ライオン	正常
細管送水ライオン	正常
排気ライオン	正常
オゾン濃度	正常
異常音、振動	正常
電源コード	正常
殺菌チューブ類	正常
マニホール（周辺）	正常

装置情報	交換後運転回数： 16	更新（リセット）実施： 未実施	自己洗浄： 117	7L/L単独： 5	殺菌/消毒： 9	殺菌/消毒+7L： 132	エア単独： 0
------	-------------	-----------------	-----------	-----------	----------	---------------	---------

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続ホウ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計	16042301	☒	1	接続ホウ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用ケーブル		☒	1			☒	2
オゾンセンサ	150122-012	☒	1			☒	2

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。
 令和3年 12 月 1 日
 氏名 渡邊 美奈子
 印

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店	TEL： 092-622-0055
責任技術者		
作業者		