

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和 3 年 12 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500609
作業年月日	2021 年 12 月 10 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	久保内科クリニック		TEL： 093-653-4141
所在地	福岡県北九州市小倉北区上到津4丁目7-27		ご担当 様
販売店	富士フィルムメディカル 北九州営業所		ご担当 様
納入年月日	2020 年 12 月 23 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 898
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☐ Ver. 0304/T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

■今回は初回に付き無償点検です。次回の点検より¥78,000（税別）がかかりますのでご了承お願い致します。

今回の点検は全て正常でした。

装置 情報	交換後運転回数： 393	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒（総運転回数）： 80	消毒（洗剤洗浄あり）： 76
	消毒+アル（総運転回数）： 313		消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 307	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 287	7ルコル単独： 6	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No. 52002053			排水栓	☒		エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ；チューブ側	☒		水フィルター	☒	
130618-014			オゾン水濃度計用フィルタ	☒			☐	
	☐			☐			☐	

お客様ご確認署名欄

2021 年 12 月 10 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 1/1 田

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

