

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 12 月 14 日

|       |                                                                                                       |                                                                       |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       | 製造番号： 301055      |
| 作業年月日 | 2021 年 12 月 14 日                                                                                      |                                                                       | 作業時間： 1.5 Hr      |
| 顧客名   | 鳥越胃腸科外科医院 様                                                                                           |                                                                       | TEL： 0943-75-4185 |
| 所在地   | 福岡県うきは市吉井町911-1                                                                                       |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 富士フイルムメディカル㈱ 鳥栖営業所 様                                                                                  |                                                                       | ご担当 岩田 様          |
| 納入年月日 | 2016 年 12 月 15 日                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                   |

|                           |    |                                                                 |              |    |                                                |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                                                 |              |    |                                                |
|                           |    |                                                                 |              |    |                                                |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                                                 |              |    |                                                |
|                           |    |                                                                 |              |    |                                                |
| 点検項目                      |    |                                                                 |              |    |                                                |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 5/4   |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 270 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 2ヶ所外部延長    |
| トレー                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
|                           |    | <input type="checkbox"/>                                        |              |    |                                                |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                                                 |              |    |                                                |
| 今回の点検は全て正常でした。            |    |                                                                 |              |    |                                                |

|          |              |                                                       |            |               |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 251 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施 | 殺菌/消毒： 6   | 殺菌/消毒+AL： 697 |
|          | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 594                                             | アルコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称      | 部品コード      | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|------------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |            | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓         |            | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計     | 12051048   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィル |            | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | PLJ-103-E    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー     | 120904-002 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

令和3年 12 月 14 日

ご署名 鳥越 昇一 郎印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

