

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 12 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	製造番号： 300074
作業年月日	2021 年 12 月 15 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	あけだ胃腸科内科医院 様	TEL： 093-742-0080
所在地	福岡県北九州市若松区青葉台2-17-11	ご担当 様
販売店	富士フィルムメディカル(株)北九州営業所 様	ご担当 様
納入年月日	2013 年 10 月 17 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 554
オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺フューズ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
今回の点検は全て正常でした。	

装置情報	交換後運転回数： 260	更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施	殺菌/消毒： 27	殺菌/消毒+7L： 2043
	リークチェック： 13	自己洗浄： 1991	7Lコル単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；水槽側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
ポン水濃度計	16042267	<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；フューズ側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
ポン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー	131204-002	<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄 令和3年 12 月 15 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 明日 亮美 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
 福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
 TEL：092-622-0055

責任技術者	作業者
	