

保守点検・修理 報告書

発行日 平成23年11月9日

|       |                                                                               |           |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                           | 製造番号:     | 100080                                                |
| 作業年月日 | 平成 23 年 11 月 9 日                                                              | 作業時間:     | 1 Hr                                                  |
| 顧客名   | きなクリニック                                                                       | TEL:      | 098-885-4976                                          |
| 所在地   | 那覇市首里儀保1-26-3                                                                 | 担当        | 師長 様                                                  |
| 販売店   | 琉球球光和                                                                         | 担当        | 新里 課長 様                                               |
| 納入年月日 | 平成 23 年 9 月 30 日                                                              | 保証期間      | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 1 回目 | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                   | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>                              |

|                                                                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                       |                                                           |
|                                                                       |                                                           |
|                                                                       |                                                           |
|                                                                       |                                                           |
| 不具合原因、作業内容                                                            |                                                           |
|                                                                       |                                                           |
|                                                                       |                                                           |
|                                                                       |                                                           |
| 点検項目                                                                  |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                       | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 567 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                            | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                        | 正常 <input type="checkbox"/>                               |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                                             |                                                           |
|                                                                       |                                                           |
|                                                                       |                                                           |

|          |              |                 |         |            |
|----------|--------------|-----------------|---------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 281 | 更新 (リフト) 実施・未実施 | 殺菌: 113 | 殺菌+7L: 168 |
|          | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 4         | 7Lコールド: | エア単独:      |

| 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称           | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|---------------|-------|-------------------------------------|----|------------------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒       |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | コネクター継手 (コネクター側) |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓           |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                  |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン濃度校正 (交換)  |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                  |       | <input type="checkbox"/> |    |
| コネクター継手 (本体側) |       | <input type="checkbox"/>            |    |                  |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサ校正 (交換) |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                  |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2011 年 11 月 9 日

ご署名 伊敷 操 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店  
沖縄県浦添市仲間 1-19-6  
TEL: 098-876-4262

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                   |
|  |  |