

あさと大腸肛門クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 新垣

点検年月日	2011年 6 月 7 日	機種名	ONW-10B	製造機番	001697
設置場所	内視鏡室	TEL	098-868-6888		
納入時期	2009 年 8 月	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果	
スイッチ類		
電源釦	正常 ☒	交換 ☐
フイルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐
ランプ類		
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐
洗浄動作		
フタロック	正常 ☒	調整 ☐
給水	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐
オゾン分解フアン	正常 ☒	調整 ☐
排水	正常 ☒	調整 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐
性能確認		
オゾン水濃度	正常 ☐	濃度： mg/L
オゾンインジケータ	正常 ☒	
酸素発生	正常 ☐	濃度： 9.8% 流量： 0.75 L/min 圧力： 2.41 MPa
水漏れ確認		
装置外	正常 ☒	調整 ☐
装置内	正常 ☒	調整 ☐
清掃		
外装	正常 ☒	清掃 ☐
内部	正常 ☒	清掃 ☐
洗浄コネクタ	正常 ☐	調整 ☒
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐

交換部品	数量		コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	洗浄交換の記録が 不足
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フイルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

2012 年 6 月 7 日

ご署名

金城 隆

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。