

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年5月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100216
作業年月日	平成25年5月10日		作業時間: 1 Hr
顧客名	大北内科胃腸科クリニック		TEL:
所在地	名護市大北3丁目1-48		担当 宮里 様
販売店	中央医療器		担当 田村 様
納入年月日	平成23年4月7日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

水漏れあり、衫締め付けで止まった。

不具合原因、作業内容

なし

点検項目

フタロック	正常	レ	殺菌槽LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ バルズ数 894
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ 履歴 0,68 ppm
水漏れ確認	水漏れあり	衫締め付けで止まった	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ 清掃 レ	電源コード	正常	レ
トレー	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	口

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1178	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 454	殺菌+7L: 1749
	リークチェック: 22	自己洗浄: 493	7Lコル単独: 201	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	洗浄コネクタ		レ	2
分解触媒		レ	1			口	
オゾンセンサー		レ	1			口	
フィルター		レ	1			口	
吸盤		レ	3			口	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2013年 5月 10日

ご署名 廣田 敦子 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城