

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25年 5 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100286
作業年月日	平成 25 年 5 月 14 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	いちよう内科あしとみ		TEL: 098-998-9999
所在地	沖縄県島尻郡八重瀬町字宜次706-4		担当 様
販売店 (株)中央医療器			担当 平良 様
納入年月日	平成 23 年 5 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 破損やセッティング-点検(無償)	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 657
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 995	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 1021	殺菌+7L: 891
	リークチェック: 0	自己洗浄: 491	7Lコル単独: 4	エア単独: 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H 25 年 5 月 14 日

ご署名 安次富 聡 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

