

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 9 月 11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100299
作業年月日	平成 24 年 9 月 11 日		作業時間: Hr
顧客名	みんなのクリニック		TEL: 098-840-3733
所在地	沖縄県糸満市字真栄里 2029-11		担当 様
販売店	㈱中央医療器		担当 平良 様
納入年月日	平成 23 年 8 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
9/10: 22 殺菌槽異常 E3101			
不具合原因、作業内容			
今回のみキャンペーン該当になります。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 840
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	更新 (Oセット) 実施・未実施	殺菌: 61	殺菌+7L: 264
	リークチェック: 319	自己洗浄: 198	7L単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正(交換)		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正(交換)		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		H.24 年 9 月 11 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 新垣 士和子		印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	