

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25 年 4 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100345
作業年月日	平成 25 年 4 月 2 日		作業時間: Hr
顧客名	はざま胃腸科内科クリニック様		TEL: 098-859-1352
所在地	沖縄県那覇市宇栄原字宇栄原654番地		担当 様
販売店 (株)中央医療器			担当 平良 様
納入年月日	平成 24 年 3 月 5日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 645
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 144	更新 (セル) 実施 / 未実施	殺菌: 2	殺菌+7L: 142
	リークチェック: 142	自己洗浄: 120	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサ-校正交換		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒	1			☐	
コネクター継手 (本体側)		☐				☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		1725 年 4 月 2 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		ご署名 K 保 洋子 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	