

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 呉屋

点検年月日	25 年 6 月 11 日	機種名	ONW-10	製造機番	1151
設置場所				TEL	
納入時期	18年 8 月 25 日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果				
スイッチ類					
電源釦	正常 ☒	交換 ☐			
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐			
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐			
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐			
ランプ類					
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐			
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐			
洗浄動作					
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		
性能確認					
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度： —	mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☒				
酸素発生	正常 ☒	濃度： 95.3 %	流量： 0.8 L/min	圧力： MPa	
水漏れ確認					
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		
清掃					
外装	正常 ☒	清掃 ☒			
内部	正常 ☒	清掃 ☒			
洗浄コネクタ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐		
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐		

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式
吸湿筒	交換 ☐	一式
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個
年 月 日 ご署名 前城 優子 印		

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。