

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX(086)944-9030

NO. 00000

お客様	名称	大津リ歯科クリニック 様	製造番号	100048	ご確認
	住所 TEL	新浜市南区大津黄金3丁目1-1 025-362-6480	納入日	2015年12月15日、16日	
	モリタ・営業所・担当TEL	担当 様 諸橋 様	納入検査・全社・実地者	エムシーサービス株式会社 新潟 藤月 様	

項目	判定	検査項目	項目	判定	
ドア	良	開閉動作確認	外装・設置	良	本体の水平確認
	良	ドアパッキンキズ・汚れ点検		良	アジャスタフットの緩み・設置状態
	良	ドアロックユニット作動確認		良	キズ・汚れ
	良	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		良	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	良	ドア開放スイッチON時の開放状態		良	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	良	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	良	入力・出力確認
	良	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	良	インジェクターによる残渣判定(TOSI)
	良	洗剤投入量の確認			
	良	ローラーポンプの動作確認			
給排水	良	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	良	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	良	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		正常です。
	良	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	良	行程表示LEDの点灯			
	良	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考		数量	
205.5V	ストレーナー	2個	
	オリフィス	1個	50HZ付属品