



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

IC ClaveクラスBオートクレーブ設置報告書

お客様	名称	製造番号	確認	
	南魚沼市立 ゆづくに大和病院	100071		
	南魚沼市浦佐415 (0257-77-2111)	納入検査実施日 2016. 2. 25 (木) 納入検査実施者 エムシーサービス(株) 磯貝		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	良	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	良	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	良	フック検出ユニット作動確認		良	ディスプレイの色あせ・表示確認
	良	ドアロックユニット作動確認		良	電源スイッチの作動状態
	良	蓋板のキズ・汚れ		良	USBソケットの反応・汚れ
缶体	良	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	良	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	良	滅菌温度センサの汚れ		良	本体の水平確認・基準傾き内
	良	網カゴ、破損汚れ		良	アジャスタフットの緩み・設置状態
	良	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		良	キズ・汚れ
給水タンク	良	給水タンクの損傷・漏れ	制御	良	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	良	下部給水弁の漏れ		良	運転プログラムの確認
	良	蓋・取っ手の損傷・割れ		良	入力・出力確認
	良	フロートスイッチの作動状態・汚れ		良	B&Dテスト実施
排水タンク	良	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	良	リークチェックテスト (PCD 正常.)
	良	フロートスイッチの作動状態・汚れ		良	BMS-Test STEAM
				良	
異常なし			その他	良	付属品の確認
✓				良	運転説明
				良	装置内運転時異音

備考			
貸出機引取り済			

お客様